# **RAIO**

# RA8803 / RA8822

雙圖層 文字/圖形

LCD 控制器

常見使用問題及說明

**Preliminary Version 1.1** 

August 19, 2016

RAiO Technology Inc.

©Copyright RAiO Technology Inc. 2016



Update History					
Version	Date	Description			
1.0	May 20, 2010	Preliminary Version			
1.1	August 19, 2016	Update Table 5-1			



Cr	apter	Contents	Page
1.	基本應	類篇	5
		本介紹本介紹	
		平月紀	
		用RA8803/8822 無法點亮	
2.		·描相關應用問題	
	2-1 Sle	eep Mode 時,鍵盤喚醒功能無作用 ?	10
		健在連續或交替被按下時,會造成KeyScan功能無法正常運作?	
		使用RA8803/22 KeyScan功能,同時按兩個按鍵會當機?	
3.		下面相關應用問題	
		zCS1 一直處於低準位狀態時,為什麼有螢幕會有瞬間閃爍的現象 ?	
		A8803/22 是否可以在 8051 總線模式下運行 ?	
		用 8051 總線模式,為什麼無法點亮LCD Panel ?	
		進入 8051 外部中斷服務常式後,會有當機現象!!	
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
٠.			
		uch panel在觸控屏上有非線性的問題 ?	
	4-2 To	uch Panel觸控信號一直亂發的原因為何?	14
5.	螢幕縣	京村關應用問題	16
	5-1 Po	ower ON瞬間螢幕為什麼會出現暫態的全白畫面 ?	16
	5-2 螢	幕顯示會有閃爍的情況,這是什麼原因造成?	16
	5-3 MF	PU對RA8803/22 作讀寫的動作時,顯示屏上依稀可看見誤寫的雜點?	17
	5-4 RA	A8803/22 的工作視窗與顯示視窗的作用為何?如何區別?	18
	5-5 使	用PNTR清除畫面的指令後,左上角會出現 4 個點清不掉 ?	18
	5-6 如何	何使用RA8803/22 四灰階顯示效果 ?	18
	5-7 請	問RA8803 的捲動功能是否可以向右捲動或向上捲動?	19
	5-8 MC	CU I/F設定 4 位元通訊方式,無法正常顯示內建中文字庫?	19
		法在文字模式正常顯示內建字庫的文字?	
	5-10 為	6什麼在文字尚未填寫完一列時,會發生自動換行的狀況?	19
		情問自建字型可否自建 <b>8*16</b> 的字體 ?	
		戶用RA8803/22 內建字庫,顯示的文字會有缺點錯亂現象?	
	5-13 凝	5示的文字或圖形偏移	20





# 雙圖層 文字/圖形 LCD 控制器

5-14	如何避免當機現象2	1
5-15	如何避免IC損毀2	1
5-16	顯示的畫面有殘影或品質不佳2	2



# 1. 基本應用篇

# 1-1 基本介紹

RA8803 和 RA8822 是功能強大且容易使 STN LCD 顯示控制器,除了提供 STN LCD 顯示功能外, 還內建中英文字庫、智慧型電阻式觸控掃瞄控制器與鍵盤掃瞄介面,使用者可以節省相當多的時間 和成本於系統硬體和軟體開發上。RA8803/8822 系統應用方塊圖如下:




圖 1-1

基本上 RA8803/8822 接受 MCU 送來的指令,然後將 MCU 所希望顯示的內容以資料傳輸到 LCD 驅動器(Driver),再透過驅動器接到 STN 玻璃上顯示出文字或圖案。因此 RA8803/8822 是界於 MCU 與 LCD 驅動器之間的控制 IC,在實際應用上有兩種模式,一種是將 RA8803/8822 置於 LCD 模組上,做成帶控制器的 LCD 模組,如下圖:





圖 1-2

#### 另一種是將 RA8803/8822 置於系統端, 搭配各式不帶控制器的 LCD 模組, 如下圖:





# 1-2 如何設計模組上的RA8803/8822 電路

如果您是模組廠商,想要將RA8803/8822 置於LCD模組上做成帶控制器的LCD模組,請先下載最新的 RA8803/8822 規格書,您可以與瑞佑科技的代理商連繫或直接由瑞佑科技的網址 (www.raio.com.tw) 得到完整的RA8803/8822 規格書,並且依據RA8803/8822 各腳位的應用、參考應用手冊第 3 章對LCD驅動器之間的介面說明及附錄B的應用電路,來準備您的模組電路圖,下面幾點是比較容易疏忽的地方:

- ◆ 3V 與 5V 的模組在接線上略有不同,請參考應用手冊第 B-2 節電源(Power)應用電路。
- ◆ 當 RA8803/8822 工作於 5V 的系統時,為了增加 VDD 的穩定性,必須在 VDD 上外加 一 1μF 和 0.1μF 的電容。如下圖或應用手冊第 B-2-3 節 5V 電源應用電路。




圖 1-4

◆ RA8803/8822 的振盪電路是由外部在 XA 和 XB 兩腳間的 32768Hz 石英振盪器、兩個電容及一 LPF(Low Pass Filter)電路產生,內部工作時脈(System Clock)可透過暫存器[01]設定選擇不同的系統頻率。




圖 1-5



RFG	[01h]	Misc.	Register	(MISC)
110		WIISC.	IVEGISIEI	(141100)

Bit	Description	Default	Access
	系統時脈選擇		
	0 0 : 3MHz		
1-0	0 1 : 4MHz	0h	R/W
	10:8MHz		
	11:12MHz		

- ◆ RA8803/8822 支援 8080 和 6800 等兩種微處理機介面傳輸模式。介面的選擇決定於 IC 接腳 "SYS\_MI" 的電位,當選擇 8080 來進行介面傳輸時,SYS\_MI 必須連接到低電位,反之,當選擇 6800 來進行介面傳輸時,SYS\_MI 必須連接到高電位。而使用者的程式必須依循硬體上的 MCU 介面傳輸模式,RA8803/8822 才能收到 MCU 的正確指令。
- ◆ 由於您無法預知系統端客戶的 MCU 介面環境,為了減輕 MPU 與 RA8803/8822 間的 傳輸線及使用環境的干擾,強烈建議您在 RA8803/8822 的 ZCS1、ZRD、ZWR 端加 一小電容(50~250pF)到 GND,如下圖。




圖 1-6

◆ 使用觸控螢幕的功能除了連接 XL、XR、YU 和 YD 等四條信號線到 RA8803/8822 外,此四條信號線必須外加 0.01uF 電容到地,如下圖。




圖 1-7





雙圖層 文字/圖形 LCD 控制器

當然除了RA8803/8822,模組設計者必須確定其它元件與電路的正確性,如升壓電路、OP分壓電路、LCD Driver電路等等,而不論您是模組設計者或是系統端客戶,都可以參考瑞佑科技所提供的範例程式(可直接由瑞佑科技的網址(www.raio.com.tw)下載,我們提供了好幾個為RA8803及RA8822依不同解析度模組所寫的範例程式壓縮檔案。



# 1-3 使用RA8803/8822 無法點亮

如果您是模組廠商,底下是當您使用 RA8803/8822 無法點亮 LCD 所進行的除錯與分析流程:

- 1. 確定電源(3V 或 5V) 正確送到 RA8803/8822、升壓電路、OP 分壓電路、LCD Driver 電路。
- 2. 確定升壓電路產生的 VLCD 及 OP 分壓電路的產生的 V0~V4 正確送到 LCD Driver。
- 3. 確定 RA8803/8822 的振盪電路正常運作。可用示波器量測 XD、XG 兩腳是否有振盪。
- 4. 確定 RA8803/8822 的 RST# 於開機收到 MCU 送來的重置信號。 Reset 後 RST# 應維持 Hi 的 準位。
- 5. 確定 MCU 與 RA8803/8822 的硬體接線、線路定義正確。
- 6. 確定 MCU 產生的時序符合 RA8803/8822 要求,並與 RA8803/8822 在模組上的應硬體設定一致。請參考應用手冊的圖 2-2、2-4。
- 7. 確定 MCU 產生的指令符合 RA8803/8822 的流程與要求。
- 8. 確定 RA8803/8822 給 LCD Driver 的信號(YD、FR、LP、XCK、LD[3:0]) 有正確產生。

通常 RA8803/8822 給 LCD Driver 的信號若有產生,LCD 玻璃應會有畫面出現,若無畫面出現則可能的問提通常是升壓部份的電路,不是升壓電路沒有產生 VLCD,就是 OP 分壓電路的產生的 V0~V4 沒有正確送到 LCD Driver。

如果您是系統端客戶,一般您拿到的模組是模組廠商測試過的,因此出現使用 RA8803/8822 無法點 亮的原因通常是上述的 5~7 項,如果您是將 RA8803/8822 置於系統端,而搭配模組廠商不帶控制器的 LCD 模組,則必須參考檢查上述的 3~8 項。



# 2. 鍵盤掃描相關應用問題

# 2-1 Sleep Mode 時,鍵盤喚醒功能無作用?

Keyscan 功能在 RA8803/22 Sleep Mode 時,只開放 KC0 做掃瞄動作,因此只有當按下 ROW 0 這排按鍵,才可以將系統喚醒。




圖 2-1: Key Scan 示意圖

## 2-2 按鍵在連續或交替被按下時,會造成KeyScan功能無法正常運作?


這問題主要造成的原因是發生在當按鍵被按下,而 KeyScan 的 Debounce time 卻又未完成的時候,此時使用者又按下另一個按鍵,導致內部訊號運作異常,KeyScan 功能無法正常使用的狀況。 建 議 可 利 用 8051 的 Timer 在 主 程 式 中 每 隔 一 段 時 間 去 寫 REG[A1h](KSCR) 或 讀 REG[A3h](KSER),就可以解決此問題。


#### 2-3 在使用RA8803/22 KeyScan功能,同時按兩個按鍵會當機?


在使用 2x strobes and 1x input mode 時,同時按下 SW0 以及 SW1 可能導致短路的現象發生,這是由於 KST0 以及 KST1 等掃瞄信號在同一時間內是屬於不同的邏輯準位,因此不可以同步地一起按下兩個按鍵。我們會建議使用者修改上述的電路為 1x strobe and 2x inputs (圖 2-3),或參考下述建議的 2x strobe and 1x input circuit 去避免前述的錯誤問題。

RAIO TECHNOLOGY INC. 10/22 www.raio.com.tw












圖 2-3



# 3. MUC介面相關應用問題

# 3-1 當ZCS1 一直處於低準位狀態時,為什麼有螢幕會有瞬間閃爍的現象?

當 CS 恆為低準位時,如果 RA8803/22 沒有對顯示記憶體作讀寫時,建議將 RS 信號維持在低準位,就可以解決螢幕閃屏的問題。

# 3-2 RA8803/22 是否可以在 8051 總線模式下運行?

可以的,建議您在使用此模式運作時,請將 MCU 的/RD 與/WR 兩根控制信號腳各加上一級 OR 閘 (74LS32)並與 RA8803/22 的/CS 信號接腳做 OR 運算,以防止 RA8803/22 與其它元件在共用 BUS 的情況下,可能產生的誤動作情形。詳細相關應用請參考 RA8803\_RA8822\_AP\_v26\_Chi 2-5 節第 16 頁....




圖 3-1:8051 總線模式示意圖



# 3-3 使用 8051 總線模式, 為什麼無法點亮LCD Panel?

一般問題都出在 MCU 給予 RA8803/22 的時序不正確影響到螢幕顯示的正常與否!而可能的造成原因通常發生在/CS 與/WR 的 rising edge 間隔太近,導致其 Address hold time 太短,造成誤動作!故建議將/CS pin 串接兩級反向器,給予/CS 有一個適當的 Delay(約 30ns),為了就是將/CS duration time 間隔放寬,以確保 RA8803/22 能正確的寫入指令或資料。

# 3-4 當進入8051外部中斷服務常式後,會有當機現象!!

這可能是別的外部元件向 MPU 要求外部中斷,但 MPU 此時正在對 RA8803/22 下指令週期,但指令週期未完成所造成的原因,建議可以將 MPU 在對 RA8803/22 作讀寫指令時,可以先禁能 MPU 外部中斷,以避免此類狀況發生。



# 4. 觸控螢幕相關應用問題

# 4-1 Touch panel在觸控屏上有非線性的問題?

在您的系統頻率允許範圍內,儘可能將 RA8803/22 的系統頻率設定在小於 4Mhz 的情況下,Touch Panel 非線性問題就可以改善了,而 RA8803/22 的系統頻率可透過 REG[01h]作選擇。

表 4-1: REG[01h] Misc Register (MISC)

Bit	Description	Default	Access
7	保留	1h	R/W
	CLK_OUT 致能控制		
6	1:致能	1h	R/W
	0:禁能		
5	保留	1h	R/W
	設定中斷 (INT)/ BUSY 的觸發准位		
4	1:設定高電位觸發動作	1h	R/W
	0:設定低電位觸發動作		
3-2	保留	0h	R/W
	系統時脈選擇		
1-0	0 0 : 3MHz		
	0 1 : 4MHz	0h	R/W
	1 0 : 8MHz		
	1 1 : 12MHz		

# 4-2 Touch Panel觸控信號一直亂發的原因為何?

當在使用 RA8803/22 的 Touch Panel 功能時, [C1h]的 bit6(ADET)讀出來觀察發現其值恆為 1,代表觸控屏一直有觸摸事件發生,發生的原因可能為外部雜訊干擾造成誤判的結果,建議可在 RA8803/22 的 Pin28(X1)這根腳加上一個上拉電阻(約 51K),就可以避免此狀況發生。



表 4-2: REG[C1h] ADC Status Register (TPSR/ADCS)

Bit	Description	Default	Access
7	ADC 資料轉換完成指示         1: ADC 資料轉換已完成         0: ADC 資料轉換未完成	0h	R/W
6	<b>觸摸事件的偵測指示</b> 1:有被觸摸 0:沒被觸摸	0h	R/W
5	此位元必須在系統使用時設為"1"	0h	R/W
4	此位元必須在系統使用時設為"1"	0h	R/W
3-2	設定 ADC 的時脈轉換速度 0 0: SCLK/32 0 1: SCLK/64 1 0: SCLK/128 1 1: SCLK/256	2h	R/W
1-0	保留	2h	R/W




圖 4-1: RA8803/22 觸控螢幕電路



# 5. 螢幕顯示相關應用問題

### 5-1 Power ON瞬間螢幕為什麼會出現暫態的全白畫面?

此類狀況可能為 Driver 的 DISPOFF Pin 被直接接到 VDD 造成 Display Always ON,所以在 Module Power ON 時,RA8803/22 在做 Hardware Reset,但內部 PLL 未達到工作頻率,在尚未給予 Drive 適當的液晶翻轉交流訊號 FRM,所造成的直流驅動現象!!一般應用都是在完成上述相關動作後,才會將 LCD 的顯示功能打開, 因此建議可將 Driver 的 DISPOFF Pin 拉出與 Controller 連接在一起,由 Controller 控制液晶的顯示,才可以完全避免此類狀況!! 相關應用請參考下圖:




圖 5-1: RA8803/22 與 LCD Driver 的接線圖

#### 5-2 螢幕顯示會有閃爍的情況,這是什麼原因造成?

螢幕閃爍一般是螢幕更新頻率過低(FRM 信號),導致人眼可以看到螢幕在掃描更新畫面所造成,所以我們通常建議螢幕每秒更新頻率為 60~70HZ,就可以解決螢幕閃爍且不連續的感覺,而 RA8803/22 是可以透過暫存器 REG[90h] Shift Clock Control Register(SCCR)作調整,所以您可以調適此暫存器設定值,來將您的螢幕顯示品質最佳化。



# 表5-1: REG[90h]Shift Clock Control Register(SCCR)

Bit	Description	Default	Access
	設定 XCK 訊號週期 SCCR = [(SCLK x DW) / (Seg x Com x FRM)] - 1 SCLK: RA8803/8822 系統頻率(System Clock) (單位: Hz) DW: LCD 驅動器的 Data Bus 寬度(單位: Bit)	Doldan	7.0000
7-0	Seg:LCD 面板的 Segment 大小(單位: Pixel) Com:LCD 面板的 Common 大小 (單位: Pixel) FRM: LCD 面板的 Frame Rate(單位: Hz)  限制條件 SYS_DW=0,LCD 的 Data Bus 為 4it,SCCR ≥ 4 SYS_DW=1,LCD 的 Data Bus 為 8it,SCCR ≥ 2	4h	R/W

- 1. 如果使用 X'tal + PLL 的方式,系統頻率(SCLK) = 8MHz
- 2. LCD 驅動器 的 Data Bus 寬度(DBW) = 4Bit
- 3. 使用 320 x 240 Pixel 的 LCD 面板, Column = 320, Row = 240
- 4. LCD 面板的 Frame Rate 為 70Hz

則 SCCR =  $(8MHz \times 4) / (320 \times 240 \times 70) - 1 = 5$ 

所以建議設定 SCCR = 5 = 05h

# 5-3 MPU對RA8803/22 作讀寫的動作時,顯示屏上依稀可看見誤寫的雜點?

當 RA8803/22 內部的邏輯電路在執行掃瞄任務時,同時 MPU 對 RA8803/22 Display RAM 做資料的存取,顯示屏的掃瞄資料將被干擾造成錯誤,因此會在顯示屏上顯示多餘的雜點,稱之為「雪花」。為了減少或避免雪花問題,以下有兩點建議事項:

建議一: 透過暫存器 REG[90h] Shift Clock Control Register(SCCR) 調高螢幕更新頻率(Frame rate)。

建議二:在不影響人眼觀看顯示屏的最佳效果下,請減少對 RA8803/22 頻繁的讀寫。



圖 5-2: 雪花示意圖



# 5-4 RA8803/22 的工作視窗與顯示視窗的作用為何?如何區別?

在工作視窗(Active Window)內除了可作為文字、圖形與顯示游標換行的依據外,還可做到區塊文字或圖形的清除。而顯示視窗(Display Window)一般我們會視液晶顯示屏的解析度(Resolution)給予其等同大小的設定。

# 5-5 使用PNTR清除畫面的指令後,左上角會出現 4 個點清不掉?

建議您參考以下清屏範例程式,用來做清除整頁畫面的效果

```
void LCD_Clear(void)
{
    LCD_CmdWrite(PNTR, 0x00);
    LCD_FillOn();
    Delay100ms(1);
    LCD_GotoXY(0,0)
    LCD_DataWrite(0x00);
}
void LCD_FillOn(void)
{
    uchar temp;
    temp = LCD_CmdRead(FNCR);
    temp |= cSetb3;
    LCD_CmdWrite(FNCR, temp);
}
```

#### 5-6 如何使用RA8803/22 四灰階顯示效果?

顯示圖案請參考下圖:




圖 5-3: 灰階顯示

實現四灰階功能,請參照以下四灰階顯示範例程式:

```
uchar gData=0xFF;
uint P1,P2;
LCD_CmdWrite(WLCR,0xC5);
                              //Graphic Mode
LCD CmdWrite(MAMR,0x91);
                              //Access Page1
LCD GotoXY(0,0);
for(P1=0;P1<9600;P1++)
                            //Show Page1
  if(P1 > = 4800)
    LCD_DataWrite(~gData);
  else LCD_DataWrite(gData);
Delay100ms(10);
LCD_CmdWrite(MAMR,0xA2);
                             //Access Page2
LCD_GotoXY(0,0);
```



# 5-7 請問RA8803 的捲動功能是否可以向右捲動或向上捲動?

RA8803/22 捲動功能目前只支援向左捲動與向下捲動,尚無提供向右捲動與向上捲動的功能。

#### 5-8 MCU I/F設定 4 位元通訊方式,無法正常顯示內建中文字庫?

當使用 RA8803/22 的 MPU I/F 設定為 DataBus 4Bit 時,要正常的顯示中文字型,請試著將 DataBus 沒有用到的高 4 位元(DB[7:4]),請拉至高位準,而要正確的顯示 ASCii 時,請透過 REG[F0h]的 Bit2 設定為 1(輸入的 Data 都以 ASCii 解碼),這樣一來就可以正常的顯示文字。

#### 5-9 無法在文字模式正常顯示內建字庫的文字?

這通常是在寫入中文字庫的 Font Code 時,沒有做適當的延時造成!而這個狀況在使用 RA8803/22 放大字型的功能時更加明顯,所以當您在寫入中文字型請記得要加上適當的延遲時間。

## 5-10 為什麼在文字尚未填寫完一列時,會發生自動換行的狀況?

這狀況是發生在全形與半形混合顯示在同一列,而顯示屏剩餘的顯示文字空間只剩一個半形字 (8\*16),而前一個寫入的文字又為全形的話,RA8803/22 是會自動換行,將下一個要顯示的文字寫 到下一列去,但若是前一個寫入的文字為半形,則可繼續填滿剩餘的半形文字,不會有自動換行的狀況。

#### 5-11 請問自建字型可否自建 8\*16 的字體?

RA8803/22 只能創造建立 16\*16 的字體。



# 5-12 使用RA8803/22 內建字庫,顯示的文字會有缺點錯亂現象?

當 PIN 19 (VDD3)輸入 3.3V, PIN20(VDD5)浮接→顯示正常。

當 PIN 19 (VDD3)浮接,PIN20(VDD5)輸入 5V→顯示字型缺點。

此現象通常是發生在使用 RA8803/22 的 5V 電源系統, Pin19(VDD3) 浮接, 沒有並上一個 1uF 的穩壓電容, 導致 RA8803/22 內部電源不穩定所產生的現象, 所以當有文字缺點的現象, 我們建議在 Pin19(VDD3)並上一個 1uF 電容, 就可以有效的解決此問題, 請參考以下相關電路:




圖 5-4:5V 電源應用電路

# 5-13 顯示的文字或圖形偏移

#### 可能的原因有4:

 RA8803/8822 設定的顯示視窗(Display Window、工作視窗(Active Window)大小與實際 LCD 解析度(Resolution)不同。下表列出幾種較為大家所常用的 LCD 模組及其相關暫存器 設定。

Panel Resolution	Segment	Common	REG[21h] DWRR	REG[31h] DWBR
160*80	160	80	13h	4Fh
160*128	160	128	13h	7Fh
160*160	160	160	13h	9Fh
240*64	240	64	1Dh	3Fh
240*128	240	128	1Dh	7Fh
240*160	240	160	1Dh	9Fh
320*240	320	240	27h	EFh



- 2. MCU 傳遞資料過快導致 RA8803/8822 的處理速度跟不上→ 請在程式加上延時(Delay),或以 Check "Busy" 方式確定 RA8803/8822 已經處理完上一筆資料。
- MCU 產生的時序不符合 RA8803/8822 要求→ 避免 Set-up time 或 Hold Time 不足,請參考 應用手冊的圖 2-2、2-4。
- 4. 系統環境不佳、雜訊干擾過大、或模組與系統連接線過長,都有可能造成此現象→ 雖然 RA8803/8822 在 MCU 接口輸入端採用 Schmitt Trigger 電路避免雜訊干擾,但是過大的雜 訊干擾仍會造成 RA8803/8822 可能的誤動作。為了減輕 MPU 與 RA8803/8822 間的傳輸線 及使用環境的干擾,可以在 RA8803/8822 的 CS1#、RD#、WR# 端加一小電容(50~250pF) 到 GND,若是系統(MCU) 信號過弱或負載(Loading)太大,可以在 RA8803/8822 的 CS1#、RD#、WR# 及 DATA[7:0] 端加(1K~4.7Kohm) 提昇電阻。

### 5-14 如何避免當機現象

可能的原因為系統環境不佳、雜訊干擾過大都有可能造成此現象→ 請參考上一節(5-13 節) 的第 4 點 說明。另外避免模組與系統連接線過長。

# 5-15 如何避免IC損毀

RA8803/8822 的 ESD 超過工業級 4KV 的要求,但對於使用在特殊的、惡劣的系統環境仍必須留意 PCB 布局及加入保護元件,避免造成此損毀現象。

同時過高的瞬間電源突波或超過規格電壓(6.5V) 時間過長也會造成損毀現象→ 可在模組的 VDD 與 GND 間加一大電容(470uF)或突波吸收器,避免 IC 或 LCD 模組損毀。




圖 5-5

另一種會造成 IC 損毀是因為 EOS(Electrically Over Stress) 的原故,最好的避免方法是减短系統與模組端的 Cable 長度,或是串上 2000hm~1Kohm 電阻:

RAIO TECHNOLOGY INC. 21/22 www.raio.com.tw






圖 5-6

# 5-16 顯示的畫面有殘影或品質不佳

#### 可能的原因有4:

- 1. 液晶的品質或偏光片不佳。
- 2. 升壓(VLCD)不足或驅動力不夠。
- 3. V0~V4 的分壓不正確。
- 4. RA8803/8822 的 Frame Rate 設定太高。請依據使用的規格如解析度(Resolution)、RA8803/8822 Clock 來設定暫存器 REG[90h] SCCR。Frame Rate 太高會導致驅動IC(Driver) 耗電大,進而可能影響升壓(VLCD)造成驅動力不夠。